

REPÚBLICA DEL PERÚ MINISTERIO DE AGRICULTURA





INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS NATURALES INRENA

DIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
DE RECURSOS NATURALES

INVESTIGACION HIDROGEOLÓGICA DE REHABILITACIÓN DE POZOS TUBULARES EN EL AREA EXPERIMENTAL LA VIÑA DISTRITO DE JAYANCA-CHICLAYO

CONVENIO MINAG - INRENA

POZO Nº13

E P 1 0 I5L28J 13

LIMA, FEBRERO 1999





MENIS254

E PID

MINISTERIO DE AGRICULTURA

INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS NATURALES INRENA

PERSONAL DIRECTIVO

Dra. Josefina Takahashi Sato : Jefa del INRENA

Ing. David Gaspar Velásquez : Director General de Estudios y

Proyectos

AGUA

Ing. Justo Salcedo Baquerizo : Director de Gestión de Proyectos

PERSONAL PARTICIPANTE

Bach. Carlos Ascue Contreras : Profesional Especialista

Sr. Jorge Espinoza Silva : Coordinador Administrativo

Sec. Ivonne Joya Cartagena : Edición e Impresión

AUTORIDAD NACIONAL DEL

BRIGADA DE REHABILITACION

Luis Alberto Cortijo Vargas : Encargado de la Rehabilitación

Gustavo Villanueva : Maestro de obra

Emilio Carmen Cruz Técnico en Rehabilitación Alfonso Ojeda Guerrero Técnico en Rehabilitación José Rivas Velásquez Técnico en Rehabilitación Godofredo Velásquez Técnico en Rehabilitación Pablo Ruiz Yovera Técnico en Rehabilitación Carlos Aponte Valdiviezo Técnico en Rehabilitación Técnico en Rehabilitación Luis Seminario León Segundo Garcia Calderon Técnico en Rehabilitación Carlos Flores de Lama Técnico en Rehabilitación Jorge Lamadrid Pastor Técnico en Rehabilitación

Guillermo Abramonte Zapata : Mecánico Diesel

Francisco Celi Celi : Técnico en Rehabilitación Jorge Briceño Calle : Técnico en Rehabilitación



INDICE

			Pág				
1.0	INTR	ODUCCION	01				
	1.1	Antecedentes	01				
	1.2	Equipos utilizados	01				
		A. Equipo de Limpieza y Desarrollo B. Equipo de Izare C. Equipo de Pruebas Hidráulicas	01 01 02				
	1.3	Metodología Utilizada	02				
	1.4 ^A	A. Trabajos Preliminares B. Limpieza y Recuperación de Fondo con Aire Comprimido C. Desarrollo del Pozo con Inyección de Aire Comprimido D. Suministro y Aplicación de Aditivos Químicos Defloculantes E. Aplicación de Grava Seleccionada F. Prueba de Bombeo Investigación Hidrogeológica Ejecutada – Rehabilitación					
		 Localización Datos Técnicos, Antecedentes y Características Trabajos de rehabilitación Realizadas Limpieza y Recuperación de Fondo Desarrollo del Pozo con Aire Comprimido Aplicación de Aditivos Químicos Engravado del Pozo Prueba de Bombeo Conclusiones y Recomendaciones 					
		ANEXOS					
		ANEXO I RELACION DE FIGURAS ANEXO II RELACION DE CUADROS					

VALORIZACION DEL POZO REHABILITADO

ANEXO III



MEMORIA DESCRIPTIVA DE REHABILITACION DE POZOS

1.0 INTRODUCCION

1.1 Antecedentes

En el mes de Abril de 1998, el Ministerio de Agricultura, suscribe con el Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA), un convenio marco, para la rehabilitación de 20 pozos tubulares en el distrito de Jayanca, departamento de Lambayeque.

Habiéndose tomado como beneficiario de las obras de rehabilitación de pozos a las 1,200 Has del área experimental la Viña de la Dirección Ejecutiva del proyecto Olmos Tinajones (DEPOLTI).

1.2 Equipos Utilizados

Los equipos utilizados en la rehabilitación de pozos son de propiedad del INRENA, las cuales se describe a continuación:

A.- Equipos de Limpieza y Desarrollo de Pozos

Equipo de Aire comprimido

A

Compresoras:

Características : VY - 9/7 de 06 Cilindros, 120 HP,

serie: 5808925 modelo: G135K-1

Atlas Copco XA 175, de 120 HP,

Presión de trabajo de 7 Kg/cm2

Tipo : Pistón y Tornillo, respectivamente

Capacidad : 9,2 m³/min.

- Tuberías de fierro galvanizado para la inyección de aire de ∅ 1"
- Tubería de educción de Ø 127 mm
- Llaves (Francesas, Stilson, Mixtas de diferente tamaño), Estrobos, Abrazaderas etc.

B.- Equipo de Izaje

- Trípode de 6 m
- Tecle de 5 tn de capacidad
- Estrobos

C.- Equipo de Pruebas Hidráulicas



- Motor Diesel estacionario de 88.2 Kw y 1500 r.p.m. Marca Shangai, modelo 6130, Bomba tipo turbina de eje vertical de 210 m3/h de capacidad, marca Shangai, modelo 300JC/S210-10.5x10 de 8" de Ø.
- Sonda eléctrica
- Cronómetro
- Tacómetro
- · Cuba de aforo de 210 litros de capacidad.

1.3 Metodología Utilizada

Para la ejecución de los trabajos de rehabilitación de pozos se ha seguido el procedimiento siguiente:

A.- Trabajos Preliminares

- Limpieza de por lo menos 100 m² alrededor del pozo, habilitación de las vías de acceso para poder instalar los equipos de rehabilitación (compresor, trípode, etc.).
- Relleno con material compactado alrededor del antepozo, si se presentan hundimientos superficiales.

B.- Limpieza y Recuperación de Fondo con el Empleo de Aire Comprimido AD NACIONAL DEL AGUA

Los trabajos de limpieza y recuperación de fondo con aire comprimido, serán ejecutados iniciando la operación con tuberías sumergidas en el agua del pozo, hasta una profundidad mínima que asegure un coeficiente práctico de sumergencia.

Iniciada la operación, las tuberías se irán haciendo descender a medida que el agua expulsada por la tubería de descarga se halle libre de sólidos en suspensión, a medida que se va ganando fondo se hacen mediciones tanto de la profundidad como del nivel dinámico, a fin de ir aumentando la presión de trabajo de la compresora.

C.- Desarrollo del Pozo con Inyección de Aire Comprimido

El desarrollo del pozo con inyección de aire comprimido se efectúa empleando una línea de aire, con inyectores de avance lateral, por fuera de la tubería de descarga.

Se aplica la presión de trabajo por esta línea, lo cual permite desalojar la emulsión agua-aire creada dentro del pozo hacia el acuífero, se para la inyección y el flujo de la presión acuífera hacia el pozo obliga a que los finos que se encuentran cerca de la zona filtrante se introduzcan por las aberturas y vayan a alojarse al fondo.



Se deja reposar y luego se extraen los finos, inyectando aire por la línea interior en posición de bombeo. Se repite la operación a cada 1 ó 2 m de filtro, ya sea en orden ascendente o descendente, hasta que el agua bombeada se halle libre de sólidos en suspensión.

D.- Suministro y Aplicación de Aditivos Químicos Defloculantes

Con la inyección permanente de aire comprimido de dos niveles de inyección, se adiciona aditivos químicos (Tripolifosfato de sodio y Ethoxil) para desalojar los óxidos y arcillas impregnados en la columna del pozo y en la zona filtrante. La adición de aditivos químicos Defloculantes en los pozos que presentan estratos arcillosos contribuyen a mejorar las condiciones de permeabilidad y porosidad del acuífero circundante.

Se utilizará dos inyectores con presiones de 5 a 7 Kg/cm², a fin de crear recirculación y agitación permanente e intensiva en el interior del pozo.

La adición de los aditivos químicos será de 50 Kg de Tripolifosfato y 1 galón de Ethoxil por pozo.

Se deja de inyectar aire comprimido a fin de conseguir que la escoria y sedimentos se asienten en fondo del pozo, para luego proceder al desalojo de los sedimentos mediante bombeos continuos.

E.- Aplicación de Grava Seleccionada

Es el conjunto de operaciones en el cual se efectúa la colocación de la cantidad necesaria y suficiente de grava en el espacio anular comprendido entre el tubo forro y las paredes de la formación; operación que se realizará por medio de las palas manuales y en forma lenta. La colocación deberá efectuarse a un ritmo tal que se tenga la seguridad de que la grava va descendiendo por el espacio anular sin formar puentes u obstrucciones que alteren la continuidad del pre-filtro.

F.- Prueba de Bombeo

Las pruebas de bombeo a caudales variables o pruebas de rendimiento, se ejecutan para obtener la curva característica del pozo, sobre la base de la cual es posible seleccionar el equipo de bombeo adecuado para dicho pozo, así como obtener información para determinar el caudal óptimo de explotación del mismo.

Para la ejecución de las pruebas fue necesario instalar un equipo de bombeo con capacidad suficiente para sobrepasar el caudal crítico de los pozos.

Las principales características de las pruebas son las siguientes:



- Se efectuaron en 3, 4 ó 5 regímenes, teniendo una duración total de 25, 48 hora o más, según la estabilización de los niveles.
- Durante la realización de cada régimen, periódicamente se midieron los caudales extraídos, los niveles dinámicos y el número de revoluciones en el eje de la bomba.
- En cada prueba se tomó una (01) muestra de agua, con la finalidad de enviarlos al laboratorio para su análisis, con el objetivo de determinar sus características físico químicas del agua.
- Se llevó un registro de la turbidez del agua, determinando el tiempo en que ésta se presenta, y del contenido de sólidos en suspensión.

1.4 Investigación Hidrogeológica Ejecutada - Rehabilitación

A.- Pozo Tubular N°13 N° IRHS / / -13

Localización

Está ubicado en el caserío Puerto Rico, distrito de Jayanca, provincia de Lambayeque, departamento de Lambayeque Fig. 01.

Datos Técnicos, Antecedentes y Características Constructivas

Año de Perforación : 1990

Método de Perforación : Rotación Directa.

• Prof. de Entubado : 107,00 m

Prof. de Filtro : s/d

Tipo de Filtro : Ranurado con soplete

Prof. antes de Rehabilitación : 105,50 m

Trabajos de Rehabilitación realizados

· Limpieza y Recuperación de fondo

Se procedió a limpiar y recuperar el fondo del pozo desde los 105,50 m, llegándose hasta los 107,00 m. Se empleó el método de aire comprimido.

Desarrollo del Pozo con Aire comprimido

La duración del desarrollo del pozo empleando aire comprimido fue de 12,5 horas, procediéndose de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas, para esta actividad.

Aplicación de Aditivos Químicos



Después de haber recuperado el fondo del pozo, se procedió a aplicar 100 kg. del aditivo químico defloculante tripolifosfato de sodio y 1 galón de ethoxil, con la finalidad de limpiar las aberturas del filtro.

Esta operación fue complementada con una agitación seguida de prolongados períodos de bombeo cuya duración fue de 16,50 horas.

Engravado del pozo

El engravado del pozo se realizó en forma paralela a los trabajos de recuperación de fondo y desarrollo de filtros; habiéndose mantenido la continuidad del empaque de grava a través de toda la columna del pozo. Se adicionó 12,00 m³ de grava seleccionada de 1/4" a 1/2" de diámetro.

• Prueba de bombeo

La prueba de bombeo a caudales variables se realizó en 5 regímenes, siendo su duración total de 48 horas. Los resultados de esta prueba se muestran en el cuadro N° 01 y la curva de rendimiento en la Fig. 02.

Conclusiones y Recomendaciones

El pozo rehabilitado presenta las siguientes características:

Profundidad alcanzada : 107,00 m
 Nivel Estático : 15,40 m

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la prueba de rendimiento se recomienda las siguientes condiciones de explotación:

Caudal Optimo : 46,00 l/sNivel Dinámico : 49,00 m



ANEXOS AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA




ANEXO I

Relación de Figuras AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA



- 01 Ubicación del pozo rehabilitado
- 02 Curva de Rendimiento








PRUEBA DE RENDIMIENTO

DEPARTAMENTO	LAMBAYEQUE	CLAVE DE UBICACION		
PROVINCIA	LAMBAYEQUE	Fecha de prueba de Rendimiento	17/10/98	
DISTRITO	JAYANCA	Altura P R /Suelo en m	0,53	
NOMBRE DEL POZO	13	Profundidad del Agua al inicio en m	15,40	
Curva establecida por	Bach. ENRIQUE MEDINA M.	Espesor del acuifero atravezado en m		
Interpretada por	Bach. ENRIQUE MEDINA M.	Caudal Recomendable en i/s	46,00 Nivel Dinamico en m	49,00



REGIMEN	CAUDAL	N. D.	TIEMPO	VELOCIDAD
	Q(I/s)	(m)	(hr)	rpm
N Estático	0 0	15,40		0,00
1°	9,3	21,30	9	787
2°	19 3	26,50	9	978
3°	30,3	34,40	9	1175
4°	40,2	43,32	9	1379
5°	52,0	54,90	12	1586



ANEXO II

Relación de Cuadros

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA



01 Prueba de rendimiento del Pozo

· ~ 5051



Cuadro N° 01

PRUEBA DE RENDIMIENTO

PROPIETARIO : DEPOLTI IRHS : POZO : 13

	Р	ROFU	NDIDAD)			VELOCIDAD	TIEN	1 P O	CAUDAL	ABATIMIENTO	SOLIDOS AL	
REGIMEN	PR/S (m)	NE/PR (m)	NE/S (m)	ND/S (m)	ABATIMIENTO (m)	CAUDAL Q (I/s)	ANGULAR w (R.P.M)	PARCIAL	TOTAL	ESPECIFICO (1/s/m)	ESPECIFICO (m/l/s)	TERMINO DEL REGIMEN	OBSERVACIONES
	0,53	15,40	14,87										
1				21,30	6,43	9,32	787	9,0	9,0	1,45	0,690	NO	
2				26,50	11,63	19,33	978	9,0	18,0	1,66	0,602	NO	
3				34,40	19,53	25,89	1175	9,0	27,0	1,33	0,754	NO	_
4				43,32	28,45	40,15	1379	9,0	36,0	1,41	0,709	NO	
5				55,78	40,91	51,98	1586	12,0	48,0	1,27	0,787	NO	



ANEXO III

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA



Valorización de Rehabilitación del Pozo Tubular



VALORIZACION DE REHABILITACION DEL POZO TUBULAR Nº 13 DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

(En Nuevos Soles)
CONVENIO INRENA / MINAG - 1998

PARTIDA	DESCRIPCION	METF	RADOS	COSTOS (S/.)		
		UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIOS	PARCIAL	
1,00	CAMPAMENTO	Global	0,00	1 500,00	0,00	
2,00	TRANSPORTE DE EQUIPO DE LIMPIEZA Y DESARROLLO	Pozo	1,00	410,66	410,66	
3,00	ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO ALREDEDOR DEL POZO	Pozo	1,00	198,92	198,92	
4,00	DESMONTAJE Y MONTAJE DEL EQUIPO EXISTENTE	Pozo	1,00	179,76	179,76	
5,00	LIMPIEZA Y RECUPERACION DE FONDO	Hora	16,50	70,65	1 165,73	
6,00	DESARROLLO DEL POZO	Hora	12,50	70,65	883,13	
7,00	APLICACION DE ADITIVOS QUIMICOS	Kg.	100,00	19,60	1 960,00	
8,00	SUMINISTRO Y APLICACION DE GRAVA SELECCIONADA	m3	12,00	244,66	2 935,92	
9,00	PRUEBA DE BOMBEO A CAUDAL VARIABLE	Hora	48,00	52,53	2 521,44	
10,00	MUESTREO Y ANALISIS FISICO-QUIMICO	Muestra	0,00	45,00	0,00	
	,	COSTO DIRECTO		10 255,55		
		GASTOS GENERALES (10%)			1 025,56	
		TOTAL GENERAL 1				

