



EVALUACION DE PROBLEMAS

DRENAJE Y SALINIDAD



VALLES:

SUPE

PATIVILCA



CENDRET



MINISTERIO DE AGRICULTURA

DIRECCION GENERAL DE AGUAS E IRRIGACION

CENTRO DE DRENAJE Y RECUPERACION DE TIERRAS

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA - LA MOLINA

EVALUACION DE PROBLEMAS DRENAJE Y SALINIDAD

VALLES:

AUTORIDAD NACIG

SUPE

PATIVILCA

FORTALEZA

OCTUBRE 1972

CENDRET



MINISTERIO DE AGRICULTURA

DIRECCION GENERAL DE AGUAS E IRRIGACION

CENTRO DE DRENAJE Y RECUPERACION DE TIERRAS

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA - LA MOLINA



CONTENIDO

	<u> </u>	Página
CONTENIDO		i
LISTA DE CUADROS		ii
LISTA DE PLANOS		ii
RESUMEN		1
1. INTRODUCCION		2
2. CARACTERISTICAS DE LOS VALLES		2
2.1 Ubicación		2
2.2 Geomorfología		3
3. ZONIFICACION DE LAS AREAS AFECTADAS		3
4. JUSTIFICACION DE MAYORES ESTUDIOS		10
5. CONCLUSIONES		11
APENDICE AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA		14



LISTA DE CUADROS

Cuadro	Nº CONTENIDO	PAGINA
1	Justificación de Mayores Estudios para el Drenaje y Recuperación de las Zonas Afec-	12
	tadas	
2	Requerimientos de Drenaje de algunas Zo -	17
	nas Afectadas	
3	Espaciamiento y Longitud de Drenes de Ca <u>m</u>	18
	po y Drenes Troncales para algunas Zonas-	
	Afectadas	

AUTORIDAD LISTA DE A PLANOS AGUA

Plano Nº	CONTENIDO	PAGINA
1	Ubicación de los Valles Supe, Pativilca y Fortaleza	2/3
2	Ubicación de las Zonas Afectadas en los - Valles de Supe, Pativilca y Fortaleza	4/5



RESUMEN

El reconocimiento de los problemas de salinidad y drenaje en los Valles de Supe, Pativilca y Fortaleza, se ha efectuado en base al estudio agrológico efectuado por ONERN. En dicho estudio se hallan localizados los dos tipos de problemas y que incluyen los tres valles.

Considerando el estudio de DNERN y el reconocimiento efectua do por CENDRET de las áreas con problemas, se han zonificado en 13 zonas, de acuerdo a su posición fisiográfica y a su grado de salinidad y/o mal drenaje. Las trece zonas abarcan una superficie total de 4007 Ha.

De las trece zonas, solamente en las Zonas San Nicolas, Para monga, y Santa Rosa, se recomiendan estudios más detallados para fines de recuperación mediante drenaje y lavado; y en la Zona Cerro - Blanco, se recomienda estudios más detallados para el control de la salinidad. En las Zonas restantes, con una superficie de 2121 Ha, no se recomienda hacer estudios más detallados. En el Apéndice se presenta un estimado de la longitud y espaciamiento de drenes de campo y de colectores para las tres zonas mencionadas, y en las cua les la longitud total de los drenes de campo se estima en 461 Km - con espaciamientos que fluctúan entre 30 y 100 m y la longitud total de los colectores se estima en 33.6 Km.



1. INTRODUCCION

El presente estudio a nivel de reconocimiento se ha realizado de acuerdo al convenio de cooperación técnica entre el Centro de
Drenaje y Recuperación de Tierras (CENDRET) y la Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales (ONERN).

Los trabajos se han limitado a las zonas de los valles que presentan problemas de salinidad y/o drenaje en base a un estudio de reconocimiento agrológico preparado por el Dpto. de Suelos de
ONERN, el cual delimita las áreas afectadas. En base a la información de ONERN y a las observaciones y mediciones en el campo se ha
zonificado las áreas afectadas de acuerdo a su grado de afectación
por la salinidad y/o mal drenaje para cualificar el problema, opi nar sobre su recuperación y dar las pautas generales para lograrlo.

2. CARACTERISTICAS DE LOS VALLES DE LAGUA

2.1 Ubicación

Los Valles de Supe, Pativilca y Fortaleza se encuentran ubicados en el Departamento de Lima, entre los Kilómetros 175 y 201 de la Carretera Panamericana Norte. (Plano 1)


La superficie cultivada en estos Valles alcanza una exten - sión de 24,265 Ha, habiéndose considerado para el reconocimiento so lamente las áreas afectadas que abarcan 7,086 Ha (ONERN).

Las áreas con problemas se extienden en los tres valles, rezón por la cual, la zonificación no se ha efectuado por valle. Lazonificación por valle es un poco difícil por la cercanía y poca extensión de éstos.

2.2 Geomorfología

Los suelos que forman los tres valles pertenecen a los siguientes paisajes dominantes (ONERN):







- a. Valle Encajonado
- b. Llanura de Inundación
- c. Llanura Aluvial o De sedimentación no Inundable
- d. Abanicos Aluviales
- e. Areas Eólicas
- f. Llanura Fluvio-marina
- g. Areas Montañosas

Los suelos que presentan problemas de salinidad y/o drenaje están comprendidos en los paisajes: Llanura Aluvial o de Sedimenta ción no Inundable, Abanicos Aluviales, Areas Eólicas y Llanura Fluvio-marina.

3. ZONIFICACION DE LAS AREAS AFECTADAS

En la zonificación de las áreas afectadas se han considerado los grupos de suelos con salinidad evidente que incluyen suelos
con: salinidad ligera o moderada y drenaje bueno o moderado; salinidad moderada a fuerte y drenaje moderado e imperfecto; salinidad
fuerts a excesiva y drenaje pobre; salinidad muy fuerte a excesiva
y drenaje pobre.

En el mapa de suelos de ONERN, también están delimitados - las áreas con salinidad incipiente (3,079 Ha) que incluyen suelos-con salinidad ligera o moderada y con buen drenaje. Estas zonas,-si bien están afectadas ligeramente por salinidad se diferencian - poco de los suelos normales, por lo que no están incluídos en la -zonificación.

Los zonas delimitedas son: (Plano 2)

Número	Zona	<u>Hectáreas</u>
1	Inundación Valle de Supe	322
2	Piedra Parada	220
3	San Nicolás	1053
4	Pantano	100
5	Pampa Velarde	133



Número	Zona	<u>Hectárea</u>
6	Barranca	120
7	Molino	180
8	Inundación Valle Pativilca	510
9	Marino	135
10	Santa Rosa	100
11	Paramonga	
	11A Porvenir	215
	118 Lampay	123
	11C Fortaleza	190
12	Inundación Valle Fortaleza	401
13	Cerro Blanco	205
	TOTAL (1º al 13º)	4007

3.1 Zona de Inundación Valle de Supe

La zona abarca una superficie de 322 Ha, incluye áreas situa das en ambas márgenes del Río Supe. El nivel del terreno respecto al nivel del lecho del río fluctúa entre 0.5 y 1.0 m aproximadamente. Esta pequeña diferencia de nivel hace que esta zona esté sujeta a inundaciones estacionales. Por la característica señalada, no se considera un problema de drenaje propiamente dicho, sino más tien un problema de defense del río.

Los suelos de esta zona, son de origen aluvial y según el ma pa de suelos de ONERN, pertenecen a las series Ribereño Húmedo y R \underline{i} bereño Seco.

3.2 Zona Piedra Parada

La zona se encuentra ubicada en el margen izquierdo del Río Supe y al Sur de la ciudad de Supe. Su extensión es de 220 Ha.

Esta zona se extiende a ambos lados de la Carretera Penemericana. El sector Este limita con pequeñas elevaciones rocosas ocupando la parte más baja. La topografía es irregular con pendiente-uniforme hacia el mar de 2 á 3%. En este sector existe un estanque



cuya agua es empleada para regar por bombeo la zona alta.

El sector Oeste se extiende de la Carretera hacie el mar. La topografía es plana con pendiente uniforme hacia el mar de 1 å 2%.

Los suelos de esta zona son de origen aluvial-eólico y perte necen a la serie Baños en el Mapa de Suelos de ONERN. La caracte - rística textural es arenosa.

La profundidad de la napa freática en el æector Este varía - de O á 0.7 m y en el Sector Deste varía de 0.7 á 1.0 m. La conductividad eléctrica del agua freática varía de 1 á 1.3 mmhos/cm á 25°C La conductividad hidráulica varía de 1.5 á 2.0 m/día.

La vegetación del sector Este consiste en juncos, pájero bobo y grama salada que crecen en las partes más afectadas. En las partes altas se observan cultivos de pan llevar.

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA

En el sector Oeste se cultiva el maiz. Este sector presenta drenes abiertos, que en la parte alta alcanzan 0.7 m de profundidad y en la parte más baja alcanzan 2.0 m de profundidad aproximada mente. Estos drenes van a desembocar ral colector principal que desemboca al mar.

3.3 San Nicolás

Se encuentra ubicada en el margen derecho del Río Supe y al Sur de la Ciudad de Supe. Su extensión es 1,053 Ha y se extiende - de la Carretera Panamericana hacia el mar. La topografía es plana - con una pendiente uniforme de 2 á 3%.

Los suelos son de origen aluvial y pertenecen en el Mapa de Suelos de ONERN, a las series: Supe imperfectamente drenado, Paramonga pobremente drenado y Paramonga moderadamente drenado. La característica textural varía de fina a media.

La profundidad de la napa freática varía entre 0.1 á 0.3 m.-



La conductividad eléctrica del agua varía de 3 á 5 mmhos/cm á 25°C. La conductividad hidráulica varía de 0.5 á 0.7 m/día.

El principal cultivo en esta zona es la caña de azúcar. Laspartes sin cultivo presentan sales en la superficie y la napa freática es superficial.

Esta zona presenta varios colectores de 1.80 m de profundidad aproximadamento, que provienen del otro lado de la carretera. Además existen algunos drenes subterráneos a 2 m de profundidad, pero que-están poco conservados y en algunos casos obstruídos.

3.4 Zona Pantano

Se encuentra al Norte de la zona San Nicolás y su extensiónes de 100 Ha. Es una depresión cubierta de juncos rodeada por el Sur por áreas de cultivos y por el Norte con elevaciones rocosas.La topografía es plana con pendiente entre 0 á 2%

Los suelos de esta zona son de origen aluvial y pertenecen a la serie Pantano en el Mapa de Suelos de ONERN. La característicatextural de esta zona es gruesa.

La napa freática es superficial y la conductividad eléctrica del agua freática varía de 2.5 á 3.5 mmhos/cm á 25° C. La conductividad hidráulica varía de 2.5 á 4.0 m/día.

Existen canales de evacuación poco profundods que provienende las partes altas pero que sus salidas al mar están obstruídas.

3.5 Zona Pampa Velarde

Se encuentra al Norte de la Ciudad de Supe y al Este de la -Carretera Panamericana. Su extensión es de 133 Ha y la topografía es plana rodeada de zonas altas. La pendiente es uniforme de O á 2%.

Las elevaciones rocosas que la rodean forman una .barrera na



tural que hace que el drenaje natural sea insuficiente.

Los suelos de esta zona son de origen aluvial y pertenecen a la serie Motocachi pobremento drenado, en el Mapa de Suelos de ONERN. La característica textural es gruesa. La profundidad de la napa - freática se estima entre 1.2 á 1.5 m.

Los cultivos existentes son el maiz, caña de azúcar y pan llevar, notándose además áreas donde crece la grama salada.

3.6 Zona Barranca

Se encuentra al Sur de la ciudad de Barranca y se extiende - entre los acantilados (Terraza Alta) y el mar, ocupando una antigua bahía, abarcando una extensión de 120 Ha, la topografía es plana, - el desnivel entre el nivel del terreno y el nivel del mar es pequeño.

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA

Los suelos de esta zona son de origen marino y pertenecen a la serie Barranca en el plano de suelos de ONERN. La característica textural es moderadamente gruesa(e poca profundidad)sobre materiales finos.

La napa freática es en general superficial. La conductividad hidráulica se estima entre 0.8 y 1.0 m/día hasta los 70 cm, disminuyendo a mayor profundidad. Es una zona que por su posición recibe las filtraciones de las zonas situadas en la terraza alta.

En las partes más altas se cultiva maiz y otros cultivos de pan llevar. En las partes más bajas se presentan abundantes manchas salinas.

3.7 Zona Molino

Se encuentra al Nor-Deste de la Ciudad de Barranca y cubre una extensión de 180 Ha. Las características topográficas son las mismas que las de la zona de Motocachi.



Los suelos de esta zona son de origen aluvial y pertenecen a las æries Supe imperfectamente drenado y Supe moderadamente drenado en el Mapa de Suelos de ONERN. La característica textural es moderadamente gruesa a gruesa.

3.8 Zona de Inundación Valle Pativilca

Esta zona incluye las áreas que están situadas a ambas márge nes del Río Pativilca y suman 655 Ha de las cuales 510 Ha están afectadas por problemas de salinidad y drenaje y el resto son áreas inundables.

Los suelos comprendidos en esta zona son de origen aluvial y pertenecen en el Mapa de Suelos de ONERN a las series: Pativilca mo deradamente drenado, Ribereño Húmedo y Ribereño Seco.

3.9 Zona Marino

Es una zona alargada y angosta que limita por el Oeste con - el Oceano Pacífico y comprende dos partes que se extienden a ambas-márgenes del Río Pativilca abarcando en total 135 Ha. La topografía es casi plana con pendiente que varía de O á 2%.

Los suelos son de origen marino y pertenecen a la serie Marino en el Mapa de Suelos de ONERN. La característica textural varía de moderadamente gruesa a gruesa.

3.10 Zona Santa Rosa

Se encuentra en el anexo de Upaca de la Cooperativa Agrariade Producción Paramonga Limitada y abarca una extensión de 100 Ha.-La topografía es plana conpendiente uniforme de 2% aproximadamente.

Los suelos de esta zona son de origen aluvial y pertenecen a la serie Pativilca moderadamente drenado, en el Mapa de Suelos de ONERN. La característica textural es media a moderadamente gruesa.

La zona es cultivada con caña de azúcar que durante la prime



1.1

ra etapa de crecimiento no presenta problemas, pero sí en la etapa de agoste, ya que, la napa freática permanece a poca profundidad.

3.11 Zona Paramonga

Se encuentra al Norte del Pueblo de Paramonga, y a ambas - márgenes del Río Fortaleza. Comprende las sub-zonas Porvenir, Lampay y Fortaleza, que corresponden a los campos del mismo nombre dela Cooperativa. El área total es 528 Ha y están cultivados con caña de azúcar.

La sub-zona Porvenir (11A), se encuentra en el margen dere cho del Río Fortaleza. Su extensión es de 215 Ha. La topografía es plana y con pendiente uniforme. Los suelos de esta zona son de origen aluvial-eólico y pertenecen a la serie Casma imperfectamente drenado en el Mapa de Suelos de ONERN. La característica texturales moderadamente gruesa a gruesa. La profundidad de la napa freática varía entre 1.1 á 1.3 m y la conductividad eléctrica del agua freática varía de 0.5 á 0.8 mmhos/cm á 25°C. La conductividad hídraúlica varía de 4 á 6 mm/día.

La sub-zona Lampay (11B) se encuentra en el margen izquier do del Río Fortaleza y su extensión es de 123 Ha. La topografía es irregular. Los suelos de esta sub-zona son de origen aluvial, y per tenecen a la serie Casma salino en el Mapa de Suelos de ONERN. La característica textural es moderadamente gruesa a gruesa.

La sub-zona Fortaleza (11C), se encuentra comprendida entre el margen izquierdo del Río Fortaleza y el mar. La topografía- es plana y abarca 190 Ha. Los suelos de esta sub-zona son de origen aluvial y corresponden a la serie Fortaleza moderadamente drenado- en el Mapa de Suelos de ONERN. La característica textural es media a moderadamente gruesa. La profundidad de la napa freática varía - entre 0.5 á 1.2 m. La conductividad hidráulica varía de 2 á 4 m/día.



3.12 Zona de Inundación Valle Fortaleza

Se encuentra en ambas márgenes del Río Fortaleza. Su extensión es de 521 Ha de las cuales 401 Ha, están afectadas por saliniadad y mal drenaje y el resto es área de inundación.

Los suelos son de origen aluvial y pertenecen en el Mapa de Suelos de ONERN a las scries: Casma Salino, Ribereño Húmedo y Ribereño Seco.

3.13 Zona Cerro Blanco

La zona está situada en el margen izquierdo del Río Fortal<u>e</u> za y su extensión es 205 Ha.

Los suelos son de origen aluvial y corresponden en el mapa de suelos de ONERN a la serie Casma Salino. La característica textural varía moderadamente gruesa á gruesa. La zona solamente tiene-problemas de salinidad y no de drenaje.

3.14 Zonas de Salinidad Incipiente

Estas zonas se extienden en los tres valles, pero mayormente entre los ríos Pativilca y Supe, en una extensión de 3,079 Ha.

Los suelos pertenecen en el Mapa de Suelos de ONERN, a lasseries: Pativilca moderadamente profundo, Supe, Alpacoto Salino. y Motocachi salino. Son suelos con salinidad ligera a moderada con drenaje bueno.

4. JUSTIFICACION DE MAYORES ESTUDIOS

El reconocimiento efectuado en las áreas afectadas nos permite dar solamente lineamientos generales e indicar si se justifican mayores estudios de drenaje y recuperación de las áreas afectadas. Es tos estudios más detallados, nos proporcionarán datos necesarios para solucionar los problemas.

El análisis seguido para justificar mayores estudios en las zonas afectadas es:



- Las características de los suelos y aptitud agrícola antes y después de la recuperación.
- Grado y tipo de afectación por salinidad y mal drenaje.
- Posibilidados de evacuación de los excesos de riego y de las aguas do drenaje.
- Requerimiento de drenaje. (Apéndice).

El resultado del análisis se presenta en el Cuadro № 1,en el cual se indica si se justifican mayores estudios para el drene; je y recuperación de las zonas afectadas.

5. CONCLUSIONES

- A. De las 24,265 Ha cultivadas en los Valles do Supe, Pativilca y Fortaleza, 4,007 Ha presentan problemas de salinidad y/o drena je.
- B. Se recomienda efectuar estudios más detallados en drenaje y/orecuperación de tierras en las zonas de San Nicelás (3), Santa
 Rosa (10), Paramonga (11) y Cerro Blanco (12), que en conjunto
 abarcan una superficie de 1,886 Ha. La zona de Cerro Blanco es
 tá afectada solamente por problemas de salinidad.
- C. Las zonas de inundación de los Ríos Supe, Pativilca y Fortaleza abarcan 1,233 Ha que son escasamente utilizadas para la a gricultura.



CUADRO Nº 1 JUSTIFICACION DE MAYORES ESTUDIOS PARA EL DRENAJE Y RECUPERACION DE LAS ZONAS AFECTADAS

Z O N A	MAYORES ESTUDIOS	OBSERVACIONES
Inundación Río Supe (1)	NO	Zona que incluye suelos ribereños, que experimentan inundaci <u>o</u> nes estacionales del río. No corresponde a un problema de dr <u>e</u> naje.
Piedra Parada (2)	NO	Los suelos son superficiales de baja aptitud de riego. En la parte Este las condiciones de drenaja son agudas debido a que el drenaje natural, es insuficiente. En la parte Oeste, actualmente las condiciones de drenaje son mejores porque cuenta con zanjas poco profundas y con un colector de desagüe al mar.
San Nicolás (3)	SI	Los suelos son moderadamente profundos con buena aptitud de riego. El grado de afectación por el mal drenaje y salinidades moderado. Existe suficiente pendiente para desaguar al mar. Existe una adecuada cantidad de agua disponible para la recuperación.
Pantano (4)	NO .	Los suelos son superficiales de baja aptitud de riego. El grado de afectación por el mal drenaje y salinidad es agudo. La evacuación de las aguas de drenaje es difícil por no existir pendiente adecuada para este fin.
Pampa Velarde (5)	NO	Los suelos son superficiales, predominando arena gruesa y grava, de baja aptitud de riego. El grado de afectación por lasalinidad y mal drenaje es agudo. La situación topográfica es desfavorable para evacuar las aguas de drenaje.
Barranca (6)	NO	Los suelos son de baja aptitud de riego. El grado de afecta - ción por la salinidad y el mal drenaje es agudo. La evacuación de las aguas de drenaje es difícil por no existir pendien- te suficiente.





Z O N A	MAYORES ESTUDIOS	OBSERVACIONES
Molino (7)	NO	Es un caso similar a Motocachi, por lo tanto, no justifica estudios de drenaje y/o recuperación.
Inundación Valle Pativilca	(8) NO	Zona que incluye suelos ribereños que experimentan inundaciones estacionales en el río. No corresponde a un problema de drenaje.
Marino (9)	NO	Los suelos son profundos con baja aptitud de riego. Es una zona afectada con problemas de salinidad. Es una zona cercana al mar que tiene problemas de salida al mar.
Santa Rosa (10)	AUSTORID	Los suelos son profundos con mediana a baja aptitud de riego.Es una zona afectada con problemas de drenaje de las filtraciones-producidas por el mal manejo del agua de riego.
Paramonga (11A,11B,11C)	SI	Los suelos son profundos con buena aptitud de riego. El grado - de afectación por el mal drenaje y salinidad es moderado. Es posible evacuar las aguas de drenaje sin mayores problemas hacia- el mar o río.
Inundación Valle Fortaleza (12)		Zona que incluye suelos ribereños que experimentan inundaciones estacionarias del río. No corresponde a un problema de drenaje.
Cerro Blanco (13)	SI	Zona con problemas de salinidad en la cual se recomienda reali- zar estudios de manejo de agua y de cultivos para un adecuado - balance de sales. No es un problema de drenaje.



APENDICE

ESTIMADO DE LOS REQUERIMIENTOS DE DRENAJE

GENERALIDADES

Los requerimientos de drenaje que se dan en este informe - sólo deben ser considerados como un aproximado de los que se obten- drán cuando se realiza un estudio detallado.

Este estimado de los requerimientos de drenaje se ha hechosólo para las zonas:

San Nicolás

Santa Rosa (10)

Faramonga NACIO (11)

(3)

Un sistema de dronaje está formado básicamente por un sistema de evacuación y los drenes de campo. El sistema de evacuación - sirve para colectar las aguas de drenes de campo y desagüe para evacuarlas al río o mar. Los drenes de campo pueden ser zanjas abiertas o entubadas y sirven para bajar el nivel de la napa freática y evitar el ascenso capilar y la salinización del suelo a partir de - la napa.

SISTEMA DE EVACUACION

El sistema de evacuación está formado por los drenes tronca les y los colectores que evacúan las aguas de drenaje de los drenes de campo y aguas de desagües al mar o .ío. En el diseño se deben considerar los siguientes aspectos:

a. Darles la suficiente profundidad que permita la salida - libre del agua de los drenes de campo. En general su profundidad se estima en 2.50 á 3.00 m.



- b. El espaciamiento entre drenes colectores no debe ser mayor de 500 metros, considerando longitudes máximas de drenes de campo de 250 metros por razones de mantenimiento.
- c. Para el trazado del sistema de evacuación se requiere de un plano topográfico con curvas de nivel cada 50 cm y un plano catastral que permita orientar los drenes de acue<u>r</u> do a la pendiente y límite de propiedades.
- d. La salida de los drenes troncales al mar o río debe ser considerada cuidadosamente. Cuando es hacia el mar, lasalida puede ser obstruída debido al oleaje, con piedras y/o arena. Cuando es hacia el río debe desembocar aguas abajo de cualquier toma de captación para riego.

En los valles considerados existen colectores que carecen - de una salida adecuada hacia el mar. En las zonas de San Nicolás y Paramonga, los colectores que se construyen deberán tener una estructura de salida. Se ha considerado una longitud promedio de 20 me - tros/Ha en las zonas consideradas. (Cuadro Nº 2).

DRENES DE CAMPO

Los drenes de campo, se recomienda sean entubados para evitar problemas de mantenimiento. Las líneas de drenes deberán tener un espaciamiento tal, que permitan mantener la napa freática a niveles tolerables para el cultivo desde el punto de vista de la aereación de las raíces y evitar la salinización desde la napa freática.

El cálculo de espaciamiento de drenes (L) se ha realizado - empleando la fórmula de Hooghoudt, para lo cual es necesario evaluar cada una do los siguientes elementos de diseño:

- Descarga normativa (R) incluyendo pérdidas locales y filtraciones.
- Profundidad permisible de la napa freática
- Profundidad de la capa impermeable
- Profundidad de drenes
- Conductividad hidráulica (K)del sub-suelo



En los valles de Supe, Pativilca y Fortaleza, los cultivos que se llevan a cabo son los de pan llevar y caña de azúcar, los cuales tienen diferentes requerimientos de drenaje. En las zonas consideradas se cultiva principalmente caña de azúcar. Los requerimientos para dicho cultivo y la longitud de colectores y drenes de campo se dan en los Cuadros \mathbb{N}^2 2 y 3.

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA





Z 0 N A	Descarga Normativa	a Conductividad		PROFUNDIO	D A D	
	Estimada (R) (mm/día)	Hidráulica (K) (m/día)	Drenes (m)	Capa Imperme <u>a</u> ble. Estimado (m)	Napa Freá- tica perm <u>i</u> sible (m)*	
	,	0.5	0.00	4.00		
San Nicolás (3)	4	0.5	2.00	4.00	1.50	
Santa Rosa (10)	3	1.0	2.00	4.00	1.50	
Paramonga (11)	AUTORIDAD	NACIONAL DEL	AGUA			
Porvenir (11A)	5	4.0	2.00	4.00	1.50	
Lampay (118)	5	0.8	2.00	4.00	1.50	
Fortaleza(11C)	5	2.0	2.00	4.00	1.50	



^{*} Para Caña de Azúcar

Z O N	J A	Area (Ha)	Espaciamiento Drenes de Cam (m)		Drenes C <u>o</u> lectores (m/Ha)		Total Drenes Colectores (m)	
San Nicolás	(3)	1053	30	3 33	20	350 , 649	21,060	
Santa Rosa	(10)	100 AU	52 TORIDAD NACI	193 ONAL DEL	20 AGUA	19,300	2,000	
Paramonga	(11)	۵۵۳	400	400	00	04.500	. 500	ā
Porvenir	(11A)	215	100	100	20	21,500	4,300	1
Lampay	(118)	123	35	296	20	35 , 178	2,460	
Fortaleza	(110)	190	56	1 7 9	20	34,010	3,100	
				т	TAL:	460,637	33,620	



AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA



CM / HVA / nuw















AUTORIDAD NACIONAL



